

# GUIDE D'UTILISATION MICROCOMPT CHARGEMENT DOME MELANGEUR / DENATURANT

GU 7036\_4 FR F

www.alma.alma.fr

Ce document décrit les menus utilisés le plus fréquemment (se reporter au manuel d'utilisation MU 7036 FR pour plus d'informations).

#### UTILISATION DES BOUTONS POUSSOIRS

- Revenir en arrière dans un menu - Augmenter le chiffre en saisie
- Choisir les options d'un menu - Changer le chiffre en saisie
- Valider l'option d'un menu
   Valider une saisie



#### RAPPEL:

VM : Volume mesuré aux conditions du mesurage

VB : Volume aux conditions de base (volume converti, généralement un V15)

MVT : Masse volumique à température, en kg/m3

CTL: Coefficient de conversion

NOTA : Si le message 'UCONFIG EN COURS...' apparaît sur le prompteur de l'afficheur LCD, cela signifie qu'un système communique avec le calculateur en télé configuration.

### REALISER UN CHARGEMENT

#### 1. PREPARER LE CHARGEMENT



▲ BRANCHER LA TERRE




▲ ORIENTER LE BRAS DE CHARGEMENT

Orienter le bras



▲ BAISSER LE BRAS DE CHARGEMENT

Baisser le bras




▲ OUVRIR LA VANNE D'HOMME MORT

**♥** Ouvrir la VHM

#### 2. EFFECTUER LE CHARGEMENT



#### Affichage pendant le chargement :



#### La livraison peut être interrompue par plusieurs événements :

► APPARITION D'UN DEFAUT ET AFFICHAGE D'UNE ALARME



 ➡ Relever le bras

Reprendre ou finir le chargement (§3 ou §4)

► INTERRUPTION VOLONTAIRE DE LA LIVRAISON



■ Relever le bras

Reprendre ou finir le chargement (§3 ou §4)

#### ▲ VISUALISER LES GRANDEURS

- Quantité EM1
- Quantité EM1+EM2 Mélangeur aval
- Débit Débit instantané EM1+EM2 Mélangeur ava

  Débit instantané EM1

  Débit instantané EM2
- Température Température instantanée EM1 Si option active ■ Température instantanée EM2
- Pression Pression instantanée Si option active
- Taux de mélange Mélangeur
- Quantité EMA MVT instantanée
- - EMA CTL
  - EMB MVT de référence instantanée
  - EMB VM EMB VB
  - EMB Masse
  - EMB CTL


# NE PAS APPUYER SUR LE BP ROUGE ARRET pendant la séquence de visualisation pour ne pas interrompre la livraison

#### 3. REPRENDRE LE CHARGEMENT



Reprise du chargement §2

#### 4. FINIR LE CHARGEMENT



A RANGER LE BRAS DE CHARGEMENT

Ranger le bras



▲ DEBRANCHER LA TERRE

Débrancher la terre



Le volume est remis à zéro après rangement du bras

▲ FERMER LA VANNE D'HOMME MORT


Fermer la VHM

Retour au menu principal §1

#### SIGNIFICATION DES SYMBOLES

- Etape systématique
- Etape optionnelle
- ► Evénement survenant pendant le chargement
- ♣ Action manuelle par l'opérateur
- Menus spécifiques selon le type d'ensemble
- de mesurage installé : Mélangeur / Dénaturant

## VISUALISER LES INFORMATIONS RELATIVES AU CHARGEMENT



Saisir le quantième de l'année et le numéro de mesurage

ш
щ
4
9
7036
^
Ξ
Ċ

	LISTE DES ALARMES			
00	AFFICHAGE	SIGNIFICATION	ACTION	
	ARRET DE CHARGEMENT	Interruption volontaire du chargement	Continuer ou finir le chargement	
	ARRET D'URGENCE	Détection d'un arrêt d'urgence	Vérifier l'arrêt d'urgence	
	DEFAUT COMMUNICATION	Plus de communication réseau	Vérifier l'état sur le calculateur de gestion	
	DEFAUT ALIMENTATION	Coupure de l'alimentation pendant le chargement	Vérifier la cause de la coupure	
	DEFAUT SOUS DEBIT	Débit trop faible (inférieur à 15m <sup>3</sup> /h)	Vérifier le circuit hydraulique (vanne, clapet, filtre)	
	DEFAUT DEBIT HAUT	Débit trop fort (supérieur au débit maximum)	Vérifier le circuit hydraulique (vanne, pomperie)	
	DEFAUT DEBIT NUL	Absence de débit produit principal	Vérifier la disposition du circuit hydraulique (vanne de sécurité)	
	DEFAUT MESURE	Problème de comptage avec le mesureur de produit principal	Vérifier le clignotement des voyants rouges de l'émetteur d'impulsions	
	DEFAUT DEBORDEMENT	Détection sur-remplissage du compartiment	Assécher la sonde mouillée ou solder le	
		Obligation de solder le mesurage	chargement Solder l'opération	
	PERTE AUTORISATION	Perte autorisation de chargement	Vérifier la cause sur le calculateur de gestion	
	DEFAUT TERRE	Perte de la terre	Vérifier le branchement effectif du dispositif de mise à la terre	
		Absence de ticket dans l'imprimeur	Vérifier la présence et la position du ticket	
	DEFAUT POSITION BRAS	Bras de chargement levé	Vérifier la position du bras de chargement	
	DEFAUT ORIENTATION	Problème de détection de l'orientation du bras	Vérifier la l'orientation du bras de chargement	
	ORIENTATION /2QUAIS	baissé Problème de détection d'un bras orienté	Vérifier l'orientation du bras de chargement	
	SECURITE HOMME MORT	sur les 2 quais La vanne d'homme mort n'est pas connectée	Vérifier la vanne d'homme mort	
_	DEFAUT FUITE DETECTE	Détection de comptage hors mesurage	Vérifier l'étanchéité de la vanne de chargement	
בטם	DEF ECHANTILLONNAGE	Problème avec l'échantillonneur	Vérifier l'état de l'échantillonneur	
<u>_</u>	SELECTION QUALITE	Absence de sélection du produit	Choisir le produit	
70	CUVE VIDE	Produit indisponible (stockage vide)	Remplir le stockage de produit	
=	DEFAUT PRESENCE GAZ	Détection présence de gaz	Effectuer une purge (manuelle ou automatique	
>		(circuit produit principal EMA)  Problème de comptage avec le mesureur de	Vérifier le clignotement des voyants rouges de	
	DEF MESURE EMB	produit secondaire	l'émetteur d'impulsions	
	DEBIT NUL EMB	Absence de débit produit secondaire	Vérifier la disposition du circuit hydraulique (vanne de sécurité)	
	DEFAUT TAUX MELANGE	Défaut de proportiométrie de dénaturant	Vérifier le taux de mélange configuré	
	DEFAUT FUITE EMB	Détection comptage hors injection produit secondaire	Vérifier la disposition du circuit hydraulique de dénaturant	
	DEFAUT MELANGEUR	Défaut avec l'électronique de dénaturation	Vérifier l'électronique de dénaturation	
	SOUS DEBIT EMB	Débit trop faible (< débit minimum configuré)	Vérifier le circuit hydraulique (vanne, clapet, filtre)	
	DEBIT HAUT EMB	Débit trop fort (> débit maximum configuré)	Vérifier le circuit hydraulique (vanne, pomperie	
	DEFAUT GAZ EMB	Détection présence de gaz (circuit produit secondaire EMB)	Effectuer une purge (manuelle ou automatique	
	DEFAUT GAZ MELANGEUR	Détection présence de gaz	Effectuer une purge (manuelle ou automatique	
	CUVE DENATURANT VIDE	Dénaturant indisponible (stockage vide)	Remplir le stockage de dénaturant	
	COLORATION NULLE	Coloration nulle	Vérifier la disposition du circuit hydraulique	
	FUITE COLORANT	Détection comptage hors injection	d'additif	
	COLORATION <>	Taux de coloration insuffisant	Vérifier la disposition du circuit hydraulique	
	COLORATION <+++>	Taux de coloration trop élevé	d'additif	
	ADDITIVATION NULLE	Additivation nulle	Vérifier la disposition du circuit hydraulique	
	FUITE ADDITIF	Détection comptage hors injection	d'additif	
	ADDITIVATION <>	Taux d'additivation insuffisant	Vérifier la disposition du circuit hydraulique	
	ADDITIVATION <+++>	Taux d'additivation trop élevé	d'additif	
	DEFAUT ADDITIVATION	Problème avec l'électronique d'additivation	Vérifier l'électronique d'additivation	

DO!	AFFICHAGE	SIGNIFICATION	ACTION
V.	DEFAUT DOSAGE	Problème de dosage d'additif	Vérifier l'électronique d'additivation
UTILISATEUR	DEFAUT ACDA	Problème avec l'ACDA (gestion déportée des injecteurs)	Vérifier l'électronique ACDA
	DEFAUT RINCAGE LIGNE	Cycle de rinçage non terminé par l'injecteur	Attendre la fin du cycle de rinçage. Défaut éventuellement bloquant si l'injecteur est de type dénaturant (cf config ANTI MELANGE)
	FUITE INJECT	Détection comptage hors injection sur l'injecteur XX	Vérifier la disposition du circuit hydraulique d'additif
	DEFAUT JOURNAL	Remise à zéro du journal des événements	Acquitter le défaut, vérifier la date en mode superviseur (clé superviseur)
	DEFAUT AFFICHEUR	Problème avec la carte afficheur	Si alarme persistante, remplacement de la carte afficheur
	DEFAUT WATCHDOG	Défaut sur carte afficheur, alimentation ou AFSEC+	Si alarme persistante, remplacement de la carte défectueuse
E	PB CONVERSION VOLUME	Problème lors de la conversion du volume	Si alarme persistante, remplacement de la carte afficheur
A	PERTE TOTALISATEUR	Perte du totalisateur EMA	Remplacement de la pile de sauvegarde
g	PERTE TOTAL EMB	Perte du totalisateur EMB	Remplacement de la pile de sauvegarde
NON BLOQUANT	DEFAUT TEMPERATURE DEFAUT TEMPE EMB	Mesure de température incorrecte EMA  Mesure de température incorrecte EMB	Si alarme persistante, diagnostique avec réparateur
Z	DEFAUT VANNE	Mauvaise réaction de la vanne d'autor. EMA	Si alarme persistante, intervention sur la vanne
19	DEFAUT VANNE EMB	Mauvaise réaction de la vanne d'autor. EMB	d'autorisation
匣	DEFAUT FILTRE	Encrassement du filtre	Nettoyer le pressostat et la ligne produit
<b>EPARATE</b>	VANNE ANTI POLLUTION	Discordance entre l'état attendu et l'état réel de la vanne antipollution	Vérifier l'état de la vanne anti-pollution
3EP/	DEF CONFIG INJECTEUR	Incohérence dans les paramètres métrologiques	Vérifier la cohérence des paramètres métrologiques
_	DEF CONFIG COLORE	Incohérence dans les paramètres métrologiques	Vérifier la cohérence des paramètres métrologiques
	MV BASSE NON CONFORME	Mesure du densimètre inférieure à la valeur MV basse configurée en mode superviseur	Si alarme bloquante : solder la livraison
	MV HAUTE NON CONFORME	Mesure du densimètre supérieure à la valeur MV haute configurée en mode superviseur	Si alarme non bloquante : valider
	DEFAUT IMPRIMEUR <-> <+>	Problème avec imprimeur IT2	Si alarme persistante, intervention sur l'imprimeur
	PERTE MEMOIRE <pile></pile>	Perte de la mémoire secourue	Remplacement de la pile de sauvegarde Entrer et sortir du mode METRO / Si alarme
	PERTE MEMORISATION	Perte du journal métrologique	persistante, remplacement de la pile de sauvegarde
	DEFAUT COEFFICIENTS	Ecart entre coefficients PD/GD supérieur à 0,5%	Modification du coefficient petit débit (K1)
L	DEFAUT PROM	Perte de l'intégrité du logiciel ou du résident	Remplacement de la carte AFSEC+
M	DEFAUT RAM	Défaut de la mémoire secourue	Remplacement de la carte AFSEC+
BLOQUANT	PERTE MEMOIRE EEPROM	Perte de la configuration métrologique	Remplacement de la carte AFSEC+
÷	SATURATION MEMOIRE	Saturation du journal métrologique	Remplacement de la carte AFSEC+
	PERTE DATE ET HEURE	Perte de la date et de l'heure	Saisir la date et l'heure en mode métrologique
REPARATEUR	DEFAUT CARTE ALIM	Incohérence entre le logiciel et la version de carte alimentation	Lever l'incohérence
PAF	DEFAUT DETECTEUR DE GAZ	Problème avec le détecteur de gaz EMA	Vérifier l'état du détecteur de gaz
뿞	DETECTEUR GAZ HAUT	Problème avec le détecteur en point haut	Vérifier l'état du détecteur de gaz
	DEFAUT DETECTEUR EMB	Problème avec le détecteur de gaz EMB	Vérifier l'état du détecteur de gaz
	DEFAUT MASSE VOLUMIQUE MIN	Mesure du densimètre inférieure à la valeur MV min configurée en mode métrologique	Vérifier la configuration métrologique
	DEFAUT MASSE VOLUMIQUE MAX	Mesure du densimètre supérieure à la valeur MV haute configurée en mode superviseur	Vérifier la configuration métrologique
	PAS D'IMPULSION DENSIMETRE	Mesure du densimètre supérieure à la valeur MV max configurée en mode métrologique	Vérifier le densimètre
	DEFAUT VISCOSITE	Viscosité hors gamme	Vérifier la courbe dans menu métrologique