



## Note de préconisation concernant le matériel : TLB2000 et TLB2010



Suite a des dysfonctionnements observés sur des lecteurs de carte à puce intégrés au terminaux de type TLB2000 – TLB2010.

Alma préconise de nettoyer les lecteurs 1 fois tous les deux mois (ou à chaque apparition d'un problème de lecture de badge) à l'aide d'un kit nettoyant spécialement prévu à cet effet.



La carte de nettoyage permet d'éliminer la poussière et la saleté qui peuvent empêcher la lecture du badge et rendre indisponible un llot de chargement.

Pour plus d'information contactez votre correspondant Alma